

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

Т.А. Доляева

(подпись)

«24» 10

2018 г.

### АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 19 от «24» 10 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"

(полное юридическое наименование объекта)

446178, Российская Федерация, Самарская область, Пестравский район, с. Майское, ул. Шоссейная, дом 7, тел. 8(84674)23-4-17, телефоны вахты (8846-74)23-4-57 e-mail: [panсионat9@yandex.ru](mailto:panсионat9@yandex.ru), [web-site: http://yurvt.ru](http://yurvt.ru), директор Захватова Татьяна Васильевна.

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: с. Майское

2. Ведомственная принадлежность: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности: стационарное социальное обслуживание

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная собственность

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 41 человек/местимость – 41 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: здание отдельностоящее. Один корпус (2-5 отделения) двухэтажный, фундамент железобетонные блоки, стены – кирпич, перекрытие – железобетонные плиты, кровля – стропильная металлическая, лестницы – бетонные. Корпус (1,6 отделение – пищеблок, административные кабинеты) одноэтажный, фундамент- железобетонные блоки, стены – кирпич, перекрытие – железобетонные плиты, кровля – совмещённая рулонная (отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов: 1 главный, 2 запасных.

8. Год постройки 1973 год.

9. Год последней реконструкции - 2003год.

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	2км	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус №247 до с. Майское и такси.	
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	нет	
Внеуличные переходы	нет	с пандусом
Тактильные указатели	нет	с подъемником
Перепады высоты на пути движения	Более 1,5см	Съезды с уклоном более 10%
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах
		нет



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,02 м	К, О	установка	
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	нет	К	установка	отсутствует пешеходный путь
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	нет	К	установка	отсутствует пешеходный путь
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О		нет пешеходных путей, только проезжая часть
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет	К, С, О		нет пешеходных путей, только проезжая часть
	Места отдыха**	наличие	нет	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - нет						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	50 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	> 10% (не менее 1 места)	нет	К	установка	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	установка	
1.4. Открытая лестница - нет						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	-	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12	-	О, С		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Единообразная геометрия ступеней	ступеней	-	О, С		
	Высота подступенка	наличие 0,12-0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	-	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8-0,9$ м	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
	высота поручней	0,85-0,92 м	-	О, С		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
<b>1.5. Пандус на рельефе - нет</b>						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 8^\circ$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м	-	К, О		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	--	К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-			
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка (вход №1)						
	Высота площадки	м	0,4 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,8x4,0м	К		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	5,9x1,6м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	наличие	К, О, С		
	Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
	Система вызова помощи	наличие	наличие	К		
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	0,3м	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	О, С		
	высота поручней	0,9 м	0,9 м	О, С		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	установка	
	Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4$ м**	наличие	нет	О, С	установка	
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,3 м	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	$5^\circ$	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,3 м	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О	реконструкция	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,3 м	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К	установка	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	К, О		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,1 м	К, О	реконструкция	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-			



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,4x1,5м	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	1,5x1,3м	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,3м	К		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,3м	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О	установка	
	Наружный подъемник наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет	С	установка	
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	Г	установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты(глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м	1,9x2,1м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м,	1,3м	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,03м	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С		Дверное полотно глухое
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1.1. Лестница на уровень 1-го этажа - нет						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
3.1.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-			
	стационарный	наличие	-	К		
	мобильный	наличие	-	К		
3.1.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	2,2 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	3,3 x 3,3 м	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы†**	наличие	нет	Г		
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж	2,5х3,0м	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	$\geq 1$ на этаж	2,5х3,0м	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями	0,6 м	нет	С	установка	



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	(ширина)					
	Опорные устройства	наличие	наличие	О,С		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) - нет						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	-	О		
	на высоте	0,9 м	-	О		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
<b>3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	наличие	О, С	реконструкция	
	на высоте	0,9 м	0,95 м	О, С		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	наличие	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	≥ 0,3 м	наличие	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С	установка	
	Лестница №___ (вкладка при наличии других		0,9 м			



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	лестниц					
<b>3.7. Лестница межэтажная (в зону оказания услуг) №2</b>						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	наличие	О, С		
	на высоте	0,9 м	0,9 м	О, С		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	≥ 0,3 м	нет	О, С	реконструкция	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С	установка	
	Лестница №___ (вкладка при наличии других лестниц)	наличие	нет	С	установка	
			-			
<b>3.8. Лифт пассажирский - нет</b>						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Кабина:		-			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов – $\geq 1,1 \times 1,4$ м	-	К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве – $\geq 0,95$ м, для действующих объектов – $\geq 0,8$ м	-	К		
	Зеркало**	наличие	-	К		
	Поручни**	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С		

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Обслуживание через окно/прилавок - нет						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете врача-терапевта, (процедурного кабинета №1 и №2 находится на втором этаже)						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,9м	К		
	Высота порога	отсутствие	отсут- стве	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	1,8м	К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	0,025м	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,8м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением - нет						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,5 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	0,8 м	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона) - нет					
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К		
	Место для сидения**	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - нет					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	50%	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,3 м	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	$\geq 2$	нет	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>5. Санитарно-бытовые помещения</b>						
<b>5.1. Санузел для посетителей - нет</b>						
Санузел		наличие	нет	Г		
<b>5.2. Санузел для инвалидов №1</b>						
Санузел		наличие	наличие	К, О, С		
Знак доступности помещения		наличие	наличие	С, О, К		
Тактильная маркировка санузла		наличие	нет	С	установка	
Ширина дверного проема		$\geq 0,9$ м	1,8м	К, О		
Направление открывания дверей		наружное	наружное	К		
Кабины для инвалидов:						
количество кабин		$> 1$ шт.	4шт	К, О		
ширина дверного проема		$\geq 0,9$ м	1,8м	К, О		
габариты (минимальная глубина)		$\geq 1,8$ м	2,1м	К, О, С		
габариты (минимальная ширина)		$\geq 1,65$ м	1,5м	К, О, С		
Унитаз:		$\geq 1$ шт.	наличие	К, О		
опорные поручни		наличие	наличие	К, О	замена	
откидные поручни**		наличие	нет	К	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	0,75м	К		
	крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:		наличие			
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,85м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной ручкалкой	наличие	нет	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	2,2x1,2м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет			
	Писсуар на высоте от пола	наличие	нет	К, О	установка	
	Душевые:	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К		
			наличие			



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О	установка	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	3,36x1,26м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
5.2.1. Санузел для инвалидов № 2						
	Санузел	наличие	наличие	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	С, О, К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,8м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	$> 1$ шт.	4шт	К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,8м	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	2,1м	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	1,5м	К, О, С		
	Унитаз:	$\geq 1$ шт.	наличие	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен* норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	опорные поручни	наличие	наличие	К, О	замена	
	откидные поручни**	наличие	нет	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	0,75м	К		
	крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:		наличие			
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,85м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	2,2x1,2м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	нет	К		
	Душевые:		наличие			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 x 1,5 м	нет	К, О	установка	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	≥ 0,48 x 0,85 м	3,36x1,26м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
5.2.2. Санузел для инвалидов № 3						
	Санузел	наличие	наличие	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	С, О, К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	1,8м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	4шт	К, О		
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м	1,8м	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	2,1м	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	1,5м	К, О, С		
	Унитаз:	$\geq 1$ шт.	наличие	К, О		
	опорные поручни	наличие	наличие	К, О	замена	
	откидные поручни**	наличие	нет	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	0,75м	К		
	крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:		наличие			
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,85м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной ручьяткой	наличие	нет	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	2,2x1,2м	К		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	нет	К		
	Душевые:		наличие			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 x 1,5 м	нет	К, О	установка	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	≥ 0,48 x 0,85 м	3,36x1,26м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
5.2.3. Санузел для инвалидов № 4						
	Санузел	наличие	наличие	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	С, О, К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	1,8м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	4шт	К, О		
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м	1,8м	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	2,1м	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	1,5м	К, О, С		
	Унитаз:	≥ 1 шт.	наличие	К, О		
	опорные поручни	наличие	наличие	К, О	замена	
	откидные поручни**	наличие	нет	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	0,75м	К		
	крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	наличие			
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной ручкой	наличие	нет	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К, О	установка	



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	2,2x1,2м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К		
	Душевые:		наличие			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О	установка	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	3,36x1,26м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
5.2. 4. Санузел для инвалидов № 5						
	Санузел	наличие	наличие	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	С, О, К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8м	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	$> 1$ шт.	4шт	К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,8м	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	2,1м	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	1,5м	К, О, С		
	Унитаз:	$\geq 1$ шт.	наличие	К, О		
	опорные поручни	наличие	наличие	К, О	замена	
	откидные поручни**	наличие	нет	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	0,75м	К		
	крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:		наличие			
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,85м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	2,2x1,2м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К		
	Душевые:		наличие			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О	установка	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	3,36x1,26м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат:						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:					
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,075м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	нет	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготвленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	установка	



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота размещения	1,3-1,4 м	нет	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	установка	
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		
	Индукционная система:	наличие	нет	Г		
	стационарная	наличие	-	Г		
	переносная	наличие	нет	Г	установка	

#### 7. Выводы:

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения установлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

**Территория, прилегающая к объекту:**



Произвести реконструкцию дорожного полотна для устройства пешеходных дорожек наряду с существующей проезжей частью. Сделать разметку этих пешеходных путей (горизонтальную и вертикальную), установить бордюры. Произвести реконструкцию калитки. Установить автостоянку для инвалидов с разметкой парковочных мест, обозначенной специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте 1,5 м. На пути к главному входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) установить указатели направления движения и создать места для отдыха МГН.

#### **Входная группа:**

На входной площадке установить водоотвод с решеткой или уклоном к открытой стороне площадки. На входной лестнице установить нескользкое покрытие. Установить тактильную полосу перед лестничным маршем на расстоянии 0,6м и шириной 0,5м. Заменить поручни с обеих сторон на высоте 0,9м с горизонтальными не травмирующими окончаниями. На наружном пандусе по продольным краям маршей высотой 0,05м, установить колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,02м. Заменить поручни не соответствующие нормативным требованиям. Установить световой и звуковой маяки. Нанести маркировку прозрачных дверных полотен.

Установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м. В тамбуре – произвести *реконструкцию наружного лерога*.

#### **Пути движения:**

Установить указатели направления движения, входа, выхода. Установить пиктограммы (доступность, вход, выход). Установить речевые информаторы и маяки. Установить тактильную схему. Установить рифленую или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверьми. Установить контрастную маркировку дверных проемов. Нанести рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз. Нанести контрастную маркировку крайних ступеней. Установить на участках пола на пути движения тактильные предупреждающие указатели. На лестнице №1 и № 2 установить лестничный подъемник, так как зона оказания услуг находится на втором

этаже. Установить поручни с двух сторон, с не травмирующим завершением. Установить тактильные указатели номера этажей на поручнях. Установить цифровые контрастные обозначения этажей на межэтажных лестницах.

#### **Зона оказания услуги:**

Установить тактильную информацию. Произвести замену визуальной информации и установить на кабинете врача-терапевта и процедурного кабинета световые сигнализаторы вызова пациентов.

#### **Санитарно- бытовые помещения:**

Выполнить приспособление пяти санитарно-бытовых помещений для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Установить тактильную маркировку санузлов. Заменить опорные поручни рядом с унитазом и раковиной. Установить откидные поручи рядом с унитазом и раковиной. Около унитаза установить крючки для костылей на высоте 120 см с выступом 12 см. Установить поворотное зеркало. Установить водопроводные краны с автоматическим и сенсорными кранами бесконтактного типа. В санитарно-бытовом помещении № 5 произвести замену ширины дверного проема. Кабину оборудовать системой тревожной звуковой (световой) сигнализацией. Установить тактильную маркировку санузла.

#### **Средства информации и коммуникации:**

Установить указатели и пиктограммы на высоте 1,4 м и высотой прописных букв 0,075м с освещенностью. Установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля. Нанести маркировку кабинетов приема со стороны ручки и на кабинетах санитарно-бытовых помещений. Установить индукционную переносную систему.



Представитель рабочей группы  
Главный специалист  
территориального отдела  
Юго-Западного округа

К.Е.Швыдкая

(подпись)  
М.П.

« 22 » 10 2018 г.

Представитель рабочей группы  
Председатель Пестравской районной  
организации Самарской общероссийской  
общественной организации "Всероссийское  
общество инвалидов"

Г.Н. Бондарева

(подпись)  
М.П.

« 22 » 10 2018 г.

Представитель организации,  
эксплуатирующей объект  
Директор ГБУ СО "Южный пансионат для  
ветеранов труда (дом-интернат для  
престарелых и инвалидов)"

Т.В. Захватова

(подпись)  
М.П.

« 22 » 10 2018 г.

\*Приняты сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

\*\*Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.